

浄水発生土（脱水汚泥）のモニタリング検査の結果について

会津若松地方広域市町村圏整備組合馬越浄水場の浄水発生土（脱水汚泥）のモニタリング検査の結果についてお知らせいたします。

採取年月日 平成28年6月20日（月）

セシウム134：	N D （未検出）
セシウム137：	<u>23 Bq（ベクレル）／kg</u>
セシウムの合計：	23 Bq（ベクレル）／kg
ヨウ素131：	検出されず

※ 水道水中の放射性物質検査結果につきましては、検査の都度お知らせしていますが、セシウム、ヨウ素ともに検出されておりませんので、安心して飲用等にご利用ください。