

浄水発生土（脱水汚泥）のモニタリング検査の結果について

会津若松地方広域市町村圏整備組合馬越浄水場の浄水発生土（脱水汚泥）のモニタリング検査の結果についてお知らせいたします。

採取年月日 平成26年1月29日（水）

| | |
|----------|-------------------------|
| セシウム134： | 8 B q（ベクレル）／k g |
| セシウム137： | <u>16 B q（ベクレル）／k g</u> |
| セシウムの合計： | 24 B q（ベクレル）／k g |
| ヨウ素131： | 検出されず |

※ 水道水中の放射性物質検査結果につきましては、検査の都度お知らせしていますが、セシウム、ヨウ素ともに検出されておられませんので、安心して飲用等にご利用ください。