

浄水発生土（脱水汚泥）のモニタリング検査の結果について

会津若松地方広域市町村圏整備組合馬越浄水場の浄水発生土（脱水汚泥）のモニタリング検査の結果についてお知らせいたします。

採取年月日 令和元年12月11日（水）

セシウム134 :	N D	（検出されず）
セシウム137 :	<u>28 Bq</u>	（ベクレル） / kg
セシウムの合計 :	28 Bq	（ベクレル） / kg
ヨウ素131 :		検出されず

※ 水道水中の放射性物質検査結果につきましては、検査の都度お知らせしていますが、セシウム、ヨウ素ともに検出されておりませんので、安心して飲用等にご利用ください。